

Переходники

Назначение

Переходники предназначены для соединения (обвязки) трубопроводов.

Технические характеристики

Название	Обозначение	Рабочее давление, МПа	Габаритные размеры, мм	Присоединительные резьбы	Масса
Переходник 2" (резьба-резьба)	СИН12.00.000	70	∅ 125x360	Cn Tr100x12,7	12
Переходник 2" (гайка-гайка)	СИН12.01.000	70	∅ 170x400	Cn Tr100x12,7	15
Переходник 3" (резьба-резьба)	СИН12.02.000	70	∅ 136,6x450	Cn Tr136,525x7,257	15
Переходник 3" (резьба-резьба)	СИН12.02.000-01	70	∅ 150x450	Tr150x8	15
Переходник 3" (гайка-гайка)	СИН12.03.000	70	∅ 240x500	Cn Tr136,525x7,257	25
Переходник 3" (гайка-гайка)	СИН12.03.000-01	70	∅ 240x500	Tr150x8	25
Переходник 3" (гайка-резьба)	СИН12.04.000	70	∅ 240x475	Cn Tr136,525x7,257	20
Переходник 3" (гайка-резьба)	СИН12.04.000-01	70	∅ 240x475	Tr150x8	20
Переходник 2"-4" (резьба-гайка)	СИН12.05.000	2,5	∅ 230x175	Cn Tr100x12,7 - Cn 160x20	7
Переходник 2"-3" (резьба-гайка)	СИН12.06.000	70	∅ 240x235	Cn Tr100x12,7 - Резьба муфт НКТ89 ГОСТ633-80	14
Переходник 2"-4" (резьба-резьба)	СИН12.07.000	2,5	∅ 160x140	Cn Tr100x12,7 - Cn 160x20	7
Переходник 2" (резьба-резьба НКТ)	СИН12.10.000	70	∅ 125x330	Cn Tr100x12,7 - Резьба гладких труб НКТ60 ГОСТ633-80	10
Переходник 2" (гайка-резьба НКТ)	СИН12.11.000	70	∅ 170x350	Cn Tr100x12,7 - Резьба гладких труб НКТ60 ГОСТ633-80	12



Примечание

По желанию заказчика данные изделия выполняются в различных исполнениях под определенные условия (давление, проходное сечение, рабочие среды).